

## **Notice remplacement corps papillon 250101**



### **IMPERATIF**

Avant remplacement du corps papillon veuillez contrôler :

- Etat du vieux corps aluminium et de sa visserie
- Etat des cosses du connecteur du corps papillon
- Etat du faisceau coté véhicule (cosses)

### **SI PRESENCE D'OXYDATION ATTENTION !!!**

Les véhicules du groupe :

- FIAT
- IVECO
- PSA

Ducato / Daily / Boxer / Jumper tout moteur JTD – HPI – HDI confondus

Souffrent d'un défaut de fabrication au niveau des évacuations d'eau de la baie de pare-brise. Cela génère des infiltrations d'eau dans le compartiment moteur et provoque une forte dégradation des éléments électriques.

Veillez **IMPERATIVEMENT** contacter le constructeur pour prendre connaissance des modifications à effectuer sur le véhicule.



**Le non respect de cette procédure peut entraîner une dégradation des éléments internes du corps papillon et la perte de la garantie du fabricant PIERBURG.**