BRESCH
GESTION MOTEUR POUR LES PROS

105 Route du Pin Montard
06410 - BIOT
☎ 04.92.91.07.32
WEB : www.bresch.com

INFORMATION IMPORTANTE

- Prudence avant toute intervention…
- Un diagnostic approfondi est nécessaire afin de trouver l'origine du dysfonctionnement.
- Ce type de pompe Bosch est très sensible à la pollution du carburant.
- La vérification de l'état de propreté du circuit de carburant est indispensable !