



ATTENTION NOTE IMPORTANTE

Notice remplacement corps papillon 250505

Avant remplacement du corps papillon il est impératif de contrôler :

1. L'état du vieux corps, de sa visserie et du connecteur électrique.
2. L'état de la jointure entre la partie plastique et aluminium.

Si présence de traces d'oxydations sur ces éléments, il faut impérativement contrôler et déboucher les conduits d'évacuations d'eau de la baie de pare-brise.

(Le non-respect de cette procédure peut entrainer une oxydation des éléments internes du corps papillon entrainant la perte de la garantie fabricant)